



SISMICA DE SUELOS

S.A. DE C.V.



RESUMEN DE ACTIVIDAD SÍSMICA DEL 18 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2018


SERVICIOS:

- Peligro y riesgo sísmico
- Espectros de sitio y de diseño
- Interacción dinámica suelo-cimentación-estructura
- Determinación de propiedades dinámicas del suelo
- Ensayes geofísicos
- Licuación de arenas
- Monitoreo de estructuras
- Estudios geotécnicos

www.sismica.com.mx

reportes@sismica.com.mx

tel. +52(55)56.11.32.24



SISMOS CON M ≥ 4.5 GRADOS EN MÉXICO				
FECHA	HORA MEX	M	PROF. (km)	LUGAR
24/06/2018	03:46:44	4.5	11	S SALINA CRUZ, OAXACA
24/06/2018	10:21:45	4.5	182	NE VILLAFLORES, CHIAPAS
25/06/2018	07:47:55	4.7	5	SE PUERTO ESCONDIDO, OAXACA
26/06/2018	13:02:20	5.2	74	SO TONALA, CHIAPAS
29/06/2018	04:16:40	5.0	16	SE SALINA CRUZ, OAXACA

SISMOS CON M ≥ 4.5 GRADOS EN MÉXICO				
FECHA	HORA MEX	M	PROF. (km)	LUGAR
29/06/2018	22:56:48	5.9	18	SUROESTE CIHUATLAN, JALISCO
01/07/2018	00:03:39	4.8	10	OESTE CIHUATLAN, JALISCO

SISMOS CON M ≥ 6.0 GRADOS EN EL MUNDO				
FECHA	HORA UTC	M	PROF. (km)	LUGAR
21/06/2018	21:13:32	6.1	28	SO PORT-VILA, VANUATU

Fuente: Información SSN, USGS
 Elaborado por:
 Ing. Yoleida Suárez
 Ing. Giovanni Quintos