



SISMICA DE SUELOS

S.A. DE C.V.


RESUMEN DE ACTIVIDAD SÍSMICA DEL 02 AL 15 DE JULIO DE 2018

SERVICIOS:

- Peligro y riesgo sísmico
- Espectros de sitio y de diseño
- Interacción dinámica suelo-cimentación-estructura
- Determinación de propiedades dinámicas del suelo
- Ensayes geofísicos
- Licuación de arenas
- Monitoreo de estructuras
- Estudios geotécnicos

www.sismica.com.mx
reportes@sismica.com.mx
 tel. +52(55)56.11.32.24

Fuente: Información SSN, USGS
 Elaborado por:
 Ing. Yoleida Suárez
 Ing. Giovanni Quintos



SISMOS CON M ≥ 4.5 GRADOS EN MÉXICO				
FECHA	HORA MEX	M	PROF. (km)	LUGAR
02/07/2018	22:48:59	4.5	107	SUROESTE RIO GRAN, OAXACA
08/07/2018	23:15:21	4.8	15	SUROESTE MAPASTEPEC, CHIAPAS
09/07/2018	20:52:45	4.6	15	NOROESTE PUERTO ESCONDIDO, OAXACA
10/07/2018	00:55:12	4.5	30	SUROESTE LA MIRA, MICHOACAN
10/07/2018	02:50:12	4.8	21	SUROESTE LA MIRA, MICHOACAN
10/07/2018	15:07:50	4.8	10	OESTE SANTA ROSALIA, CHIHUAHUA

SISMOS CON M ≥ 4.5 GRADOS EN MÉXICO				
FECHA	HORA MEX	M	PROF. (km)	LUGAR
13/07/2018	11:02:15	4.5	17	SUROESTE PUJIAPAN

SISMOS CON M ≥ 6.0 GRADOS EN EL MUNDO				
FECHA	HORA UTC	M	PROF. (km)	LUGAR
06/07/2018	01:40:08	6.1	80	E OZERNOVSKIY, RUSIA
13/07/2018	09:46:49	6.4	169	NO ISANGEL, VANUATU
15/07/2018	13:09:16	6.0	10	SSE SAYHUT, YEMEN