



SISMICA DE SUELOS


S.A. DE C.V.

RESUMEN DE ACTIVIDAD SÍSMICA DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019


SERVICIOS:

- Peligro y riesgo sísmico
- Espectros de sitio y de diseño
- Interacción dinámica suelo-cimentación-estructura
- Determinación de propiedades dinámicas del suelo
- Ensayes geofísicos
- Licuación de arenas
- Monitoreo de estructuras
- Estudios geotécnicos

www.sismica.com.mx
 reportes@sismica.com.mx
 tel. +52(55)56.11.32.24



LOCALIZACIÓN DE EPICENTROS EN EL MUNDO EN 2019



SISMOS CON M ≥ 4.5 GRADOS EN MÉXICO				
FECHA	HORA MEX	M	PROF. (km)	LUGAR
10/10/2019	17:11:10	5.0	25	SE PUERTO ESCONDIDO, OAXACA
12/10/2019	23:52:52	4.8	12	SO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA

SISMOS CON M ≥ 6.0 GRADOS EN EL MUNDO				
FECHA	HORA UTC	M	PROF. (km)	LUGAR
16/10/2019	11:37:05	6.4	12	E COLUMBIO DE COTABATO, FILIPINAS

Fuente: Información SSN, USGS
 Elaborado por:
 Ing. Giovanni Quintos