



SISMICA DE SUELOS

S.A. DE C.V.



RESUMEN DE ACTIVIDAD SÍSMICA

DEL 21 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019


SERVICIOS:

- Peligro y riesgo sísmico
- Espectros de sitio y de diseño
- Interacción dinámica suelo-cimentación-estructura
- Determinación de propiedades dinámicas del suelo
- Ensayes geofísicos
- Licuación de arenas
- Monitoreo de estructuras
- Estudios geotécnicos


www.sismica.com.mx

reportes@sismica.com.mx

tel. +52(55)56.11.32.24



Fuente: Información SSN, USGS
Elaborado por:
Ing. Giovanni Quintos



SISMOS CON M ≥ 4.5 GRADOS EN MÉXICO				
FECHA	HORA MEX	M	PROF. (km)	LUGAR
22/10/2019	18:25:59	4.9	28	S PETATLAN, GUERRERO
23/10/2019	03:25:40	4.5	7	SO PETATLAN, GUERRERO
23/10/2019	22:54:19	5.0	>150	SE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS
24/10/2019	09:44:59	4.6	93	SO PIJIJIAPAN, CHIAPAS
27/10/2019	12:39:23	4.7	10	SO CD HIDALGO, CHIAPAS
03/11/2019	03:51:18	4.5	25	SE CRUCECITA, OAXACA

SISMOS CON M ≥ 6.0 GRADOS EN EL MUNDO				
FECHA	HORA UTC	M	PROF. (km)	LUGAR
21/10/2019	02:52:29	6.4	>150	N ISANGEL, VANUATU
23/10/2019	16:08:14	6.3	10	NORTE DE ISLA ASENCIÓN
29/10/2019	01:04:44	6.6	15	E BUAL, FILIPINAS
31/10/2019	01:11:19	6.5	10	NO BULATUKAN, FILIPINAS
02/11/2019	18:08:41	6.1	8	N ISLA VISOKOI